

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Piedra Redonda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0032-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 3: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---