



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chechan, Aldea Toninchun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0034-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustrucción de puerta



Foto 2: Sustrucción de vidrios



Foto 3: Sustrucción de piso cerámico



Foto 4: Sustrucción de canal de PVC



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustrucción de accesorios de inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chechan, Aldea Toninchun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0034-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 7: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 8: Sustitución de lámparas tipo led




Foto 9: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 10: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OEA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---