

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0050-43	FECHA:	11/03/2025




Foto 1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 + Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada + Sustrucción de elementos de fijación



Foto 2: Sustrucción de canal de PVC + Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 3: Reparación de planchas de concreto, de patio



Foto 4: Sustrucción de focos ahorradores + Sustrucción de plafoneras + Sustrucción interruptores dobles + Reparación de cableado eléctrico



Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Sergio Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--