



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tuisla, Aldea El Malacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0051-43	FECHA:	11/3/2025



Foto 1: Sustrucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucion de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: Pintura en Muros Exteriores e Interiores



Foto 4: Sustrucion de ventanas de madera por metal, mas vidrio



Foto 5: Sustrucion de piso de torta de concreto




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores de modulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tuisla, Aldea El Malacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0051-43	FECHA:	11/03/2025




Foto 7: Sustrución de estufa rural (completa incluye chimenea y plancha de metal)



Foto 8: Sustrución de pila grande de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---