



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Guardia, Aldea Tuinimá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0057-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 + Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada + Sustrucción de elementos de fijación



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustrucción de piso de cemento líquido (por piso cerámico)




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustrucción de inodoro




Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Guardia, Aldea Tuinimá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0057-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 7: Sustrucción de lamparas LED + Sustrucción de plafoneras




Foto 8: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 3: Reparación de cableado eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director de la Escuela Oficial Rural Mixta

