



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Flor
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0059-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 + Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada + Sustitución de elementos de fijación



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura) + Sustitución de chapa



Foto 5: Sustitución de puerta



Foto 6: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Villa Flor
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0059-43	FECHA:	11/03/2025





Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores en aulas y baños



Foto 8: Sustitución de lamparas tipo LED + Reparación de cableado electrico



Foto 9: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

