

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Monte Cristo, Aldea Chanchicupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0088-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).



Foto 2: Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 3: Sustitución de canal de metal. 7.3 Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3".



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque) Sustitución de tapadera sanitario.



Foto 6: Sustitución de azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Monte Cristo, Aldea Chanchicupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0088-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Sustitución de focos ahorradores. Reparación de cableado eléctrico.




Foto 8: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 9: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
--	--