

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Paraíso, Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0089-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustrucción de piso de cemento líquido (por piso cerámico)



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto) + Sustrucción inodoro



Foto 4: Sustrucción de mezcladora para ducha



Foto 5: Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas negras + Sustrucción de tubería lineal principal



Foto 6: Reparación de muro perimetral block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Joel Carlos López
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Paraíso, Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0089-43	FECHA:	11/03/2025




Foto 7: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 8: Sustitución de lámpara tipo LED








Foto 9: Reparación de cableado eléctrico + Sustitución de ducto eléctrico más accesorios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 *Jaël CASH López*
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

