

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Angeles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0098-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1. Sustrucción de lámina, por lámina troquelada Alucin calibre 26 + Sustrucción de elementos de fijación + Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 2. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) + Sustrucción de chapa



Foto 3. En muros exteriores e interiores



Foto 4. Mantenimiento a barandas de metal





Foto 5: Sustrucción de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo, Público

