

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuiquía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0440-43	FECHA:	11/03/2025




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 + Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada + Sustrucción de elementos de fijación



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de canal de pvc



Foto 4: Pintura en muro exteriores




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Angel Octavio Chaver...

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

