



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0444-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Pinturas en muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de inodoro



Foto 3: Mantenimiento a cajas de registro



Foto 4: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras (debajo del patio)



Foto 5: Sustitución de lamparas tipo led



Foto 6: Repello en muro + Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público