



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Tajumulco      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Boxoncán |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-09-0448-43               | FECHA:                         | 11/03/2025     |



Foto1: Sustitucion de Piso de Torta de Concreto



Foto 2: Sustitución de piso de cemento líquido (por ceramico)



Foto 3: Pintura en Muros Exteriores e Interiores



Foto 4: Pintura en Muros Exteriores e Interiores



Foto 5: Sustitución de Llave de Chorro



Foto 6: Sustitución de focos ahorradores en aulas y pasillos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Rápido

