



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Isabel, Aldea Toninchun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0452-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada alucin calibre 26 + Sustrucción de elementos de fijación



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustrucción de vidrios



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto



Foto 6: Reparación de banquetas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Isabel, Aldea Toninchun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0452-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución inodoro + Sustitución de accesorios de inodoro (contra llave, tubo de abasto)



Foto 9: Mantenimiento de barandas de metal




Foto 10: Sustitución de Azulejos



Foto 11: Reparación de muros perimetral de block



Foto 12: Sustitución de focos ahorradores + Sustitución de plafoneras + Sustitución de interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Isabel, Aldea Toninchun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0452-43	FECHA:	11/03/2025




Foto 13: Fabricación e instalación de puertas de metal para baños



Foto 14: Repello + Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--