



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tuiquinque, Aldea Chana
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0462-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 + Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada + Sustitución de elementos de fijación



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores + Sustitución de plafoneras



Foto 6: Reparación de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

