

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Toninchun Chico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-1035-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustitución de vidrios



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por cerámica



Foto 3: Sustitución Inodoro + Sustitución de accesorios inodoro

Observaciones: Si se agregan más fotos se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público