

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Trinidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-3762-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 + Sustitución de capote de lámina, por lámina troquelada + Sustitución de elementos de fijación



Foto 2. Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 3. Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 4. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5. Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--