

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa del Pinal, Aldea San Isidro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-1-0-2880-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustitución de piso de cemento líquido (por cerámico)




Foto 2: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de planchas de concreto, de patio



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores y plafoneras



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabiliza el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público