

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-3239-42	FECHA:	11/03/2025



Foto 1: Sustitución de ventanas de metal por pvc con mosquitero



Foto 2: Sustitución de ventanas de metal por pvc con mosquitero



Foto 3: Sustitución de ventanas de metal por pvc con mosquitero



Foto 4: Sustitución de ventanas de metal por pvc con mosquitero



Foto 5: Sustitución de canal de metal



Foto 6: Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Yoselyn Maravio</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-3239-42	FECHA:	11/03/2025



Foto 7: Sustrucción de inodoro



Foto 8: Sustrucción de lavamanos



Foto 9: Sustrucción de lavamanos



Foto 10: Sustrucción de azulejo



Foto 11: Sustrucción de entrepaño por muro de block y cerramiento



Foto 12: Reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Goselyn Macario</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Sello: ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM, CONSEJO EDUCATIVO, ALDEA EL NARANJO, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA]</i>	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	<i>[Sello: ESCUELA OFICIAL RUPAL MITA, ALDEA EL NARANJO, DIRECCIÓN, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS]</i>
---	---	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-3239-42	FECHA:	11/03/2025



Foto 13: Sustitución de lámparas tipo led



Foto 14: Fabricación e instalación de puertas de pvc en baños

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yoselyn Macario

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

