

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

SITUACIÓN DEF ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica De Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Feria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-4373-45	FECHA:	11/03/112025



Foto 1 : Sustitución de techo del aula de Primero Básico



Foto 2: Sustitución de techo del aula de Segundo Básico



Foto 3: Sustitución del techo del aula de Tercero Básico



Foto 4: Sustitución de piso de los baños



Foto 5: Sustitución de puerta principal, repello y cambio de techo del baño.



Foto 6: Sustitución de puertas interiores de los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.



Firma y sello del Presidente





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

SITUACIÓN DEF ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica De Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Feria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-4373-45	FECHA:	11/03/112025



Foto 7: Sustitución de ventanales en el aula de Primero Básico



Foto 8: Sustitución de ventanales en el aula de Segundo Básico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo
San Marcos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
San Marcos