

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Cipresales, Aldea San Ignacio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0023-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Mantenimiento a estructura puertas de baños.



Foto 2: Sustitución de tubería pvc, líneas para aguas pluviales.



Foto 3: Sustitución de tubería pvc, para aguas negras.



Foto 4: Sustitución de llaves de chorro.



Foto 5: Sustitución de piso torta de concreto.



Foto 6: Sustitución de piso torta de concreto en cancha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica Chica

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Cipresales, Aldea San Ignacio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0023-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Sustitución de cisternas de agua.



Foto 8: Sustitución de inodoros y accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

Veronica Chica Firma del representante de la OPF	Firma y Sello del Director Centro Educativo Público
--	--