



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Las Flores, Aldea Palín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0028-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: 1.1 Sustitución de lamina.



Foto 2: 4.1 Reparación de 7 puertas de metal y pintura



Foto 3: 4.2 Reposición de chapa, para puerta de metal.



Foto 4: 4.2 Reposición de chapa, para puerta de metal.



Foto 5: 7.2 Reposición de canales de PVC.



Foto 6: 9.1 Pintura de muros interiores y exteriores y mantenimiento de balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Las Flores, Aldea Palín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0028-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: 6.8 Sustrucción piso cerámico baños.




Foto 8: 10.2 Sustrucción de accesorios para sanitario.



Foto 9: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 10: 18.3 Cambio de tonel por Rotoplas.



Foto 11: 19.5 Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 12: 15.2 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yohanna Lopez B

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Las Flores, Aldea Palín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0028-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 14: 21.1 Repello de muro.



Foto 15: Instalación de piso cerámico en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

