

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                         |                                |                    |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos              | MUNICIPIO:                     | Nuevo Progreso     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.D.P. anexa E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón El Recuerdo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-12-5056-42           | FECHA:                         | 10/03/2025         |



Foto1: Cubierta de lámina (techo de tres aulas).



Foto 2: Cubierta de lámina (Corredor)



Foto 3: Estructura de techo (tendales y reglas)



Foto 4: Sustitución de piso ceramico (tres aulas)




Foto 5: Repello de pared.




Foto 6: Sustitución de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                         |                                |                    |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos              | MUNICIPIO:                     | Nuevo Progreso     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.D.P. anexa E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón El Recuerdo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-12-5056-42           | FECHA:                         | 10/03/2025         |



Foto7: Sustitución de piso cerámico.



Foto 8: Reparación del sistema eléctrico.



Foto 8: Reparación del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público