



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cielo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-4885-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Sustrucción de puertas



Foto 2: Sustrucción de puertas de baño



Foto 3: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 4: Sustrucción de vidrios



Foto 5: Sustrucción de balcones de metal



Foto 6: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cielo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-4885-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Reparación de bajada de agua pluvial tubo pvc 3"



Foto 8: Sustitución de soporte o pescantes de metal para canal



Foto 9: Reparación de banqueta de concreto



Foto 10: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Sustitución de inodoros



Foto 12: Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Tumbador
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cielo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-13-4885-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: Sustrucción de chimenea de concreto



Foto 14: Sustrucción de plancha de 3 hornillas



Foto 15: instalación de azulejo en plancha rural



Foto 16: Sustrucción de pila de plástico de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

