



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Scaserío Los Angeles Las Pilas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0007-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, APLICACIÓN NDE PINTURA)



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL




Foto 4: MANTENIMEINTO BALCONES DE METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE DE PISO CERAMICO



Foto 6: SUSTITUCION DE BARANDAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Scaserío Los Angeles Las Pilas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0007-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 8: MANNTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL



Foto 9: SUSTITUCION DE BARANDA DE METAL DE PUERTA



Foto 10: SUSTITUCION DE AZULEJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

