

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL RODEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SANTA TERESA, ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0010-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 13: Sustitución de chapa



FOTO 14: Sustitución de chapa




FOTO 15: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



FOTO 16: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



FOTO 17: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 18: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Alfonso Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL RODEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SANTA TERESA, ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0010-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 2: Sustitución de chapa



FOTO 3: Sustitución de canal de metal



FOTO 4: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana




FOTO 6: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL RODEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SANTA TERESA, ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0010-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 7: Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico



FOTO 8: Instalación de acometida eléctrica



FOTO 9: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 10: Sustitución de barandas de metal.



FOTO 11: Mantenimiento a portones de metal



FOTO 12: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---