

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL RODEO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-0015-46	FECHA:	8/04/2025




Foto 1: Balcones en las ventanas, con deterioro.



Foto 2: Balcones en las ventanas, con deterioro.



Foto 3: Vista de enfrente, con espacios por estar quebrados los adornos del balcón.



Foto 4: Portón de lámina, que se usa como segundo acceso.



Foto 5: Puertas de aulas, deterioradas, sin chapas seguras.



Foto 6: Puertas de santiarios en mal estado, sin pasadores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público San José El Rodeo
--	---