

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San José El Rodeo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Santa Ana Belén	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa Ana Belén, San José El Rodeo, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-14-1094-43	FECHA:	10/3/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de lámina



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustrucción de estufa rural



Foto 4: Sustrucción de portón



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Reparación de muros perimetrales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

