

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Santa Elisa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0018-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 1: Sustitución de piso



Foto 2: Sustitución de piso



Foto 3: Sustitución de piso




Foto 4: Colocación de piso cerámico en el corredor.



Foto 5: Sustitución de piso en aula.



Foto 6: Sustitución de piso en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

