



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO DIECISEIS DE MARZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0067-43	FECHA:	5/03/2025



Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de lamparas tipo LED



Cambio de chapas



Mantenimiento a estructura




Sustitución de caja de registro



Sustitución de puerta en servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

