



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Maria Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0197-46	FECHA:	5/03/2025



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina Troquelada aluzinc c-26, Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 2: Sustitución de piso ceramico



Foto 3: Sustitución canal de metal



Foto 4: Sustitución de lampara tipo led.



Foto 5: Sistema eléctrico. Sustitución de toma corriente doble.



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Maria Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0197-46	FECHA:	3/05/2025



Foto 7: Reparacion de muro perimetral de block.



Foto 8: Sustitucion de puerta,



Foto 9: Cubierta de lamina, sustitucion de lamina troquelada aluzin y estructura de techo de madera por metal .



Foto 10: Servicios sanitarios, Sustitucion de inodoro, piso y azulejo.



Foto 11: Sustitucion de lavamano




Foto 12: Sanitarios, Fabricacion e instalacion de puerta de metal en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

