

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO:                     | MALACATAN       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO ORIZABA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-15-0699-43               | FECHA:                         | 5/03/2025       |



FOTO 1: Sustitución de piso cerámico



FOTO 2: Sustitución de depósito de agua 1100 lt



FOTO 3: Sustitución de bomba de agua



FOTO 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 5 ; Sustitución de piso cerámico






FOTO 6: Sustitución de canal de metal, Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> |  |  |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
   
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO:                     | MALACATAN       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO ORIZABA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-15-0699-43               | FECHA:                         | 5/03/2025       |



FOTO 7: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



FOTO 8: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



FOTO 9: Sustitución de focos ahorradores, instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



FOTO 10 : Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico




FOTO 11:





FOTO 12:

Observación: Si es necesario, pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA<br>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA<br>CASERIO ORIZABA | <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público | <br>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA<br>CASERIO ORIZABA<br>MALACATAN, S.M. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|