



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "CLAUDIO RODRIGUEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA MONTELIMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1215-0702-43	FECHA:	05/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lamina de bodega.



Foto 2: Sustrucción de piso de cemento liquido de bodega.



Foto 3: Sustrucción de puerta de metal de aula 1.



Foto 4: Sustrucción de piso Ceramico de aula 1.



Foto 5: Sustrucción de ventana-balcon de metal aula 1.



Foto 6: Sustrucción de piso ceramico aula2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

madi zornu

Firma y sello del Presidente de la OPF



Im. [Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "CLAUDIO RODRIGUEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA MONTELMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1215-0702-43	FECHA:	05/03/2025



Foto7: Sustitución de pintura en muros de aula 1



Foto 8: Sustitución de piso de ceramico aula 2.




Foto 9: Sustitución de tomacorrientes dobles en aula 2




Foto 10: Sustitución de canales y bajada de agua aula 2.



Foto 11: Sustitución de chorro en aula 2.




Foto 12: Sustitución de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Madi Zunua E.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Im A. In
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "CLAUDIO RODRIGUEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA MONTELIMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1215-0702-43	FECHA:	05/03/2025



Foto 13: Sustitución de porton de metal aula 2



Foto 14: Sustitución de lamina aula 3







Foto 15: Sustitución de piso en aula 3



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.M.E.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

