

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN EUSEBIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-0719-43	FECHA:	5/03/2025



FOTO 1: Sustrucción de puerta



FOTO 2: Sustrucción de puerta



FOTO 3: Sustrucción de piso cerámico



FOTO 4: Sustrucción de piso cerámico



FOTO 5: Sustrucción de piso cerámico



FOTO 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

