

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOPD ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 DE JUNIO ALDEA BRISAS DEL PETACALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-4254-42	FECHA:	05/03/2025



FOTO 1: Sustrución de piso cerámico



FOTON 2: Sustrución de piso cerámico



foto 3: Sustrución inodoro



foto 4: Sustrución de tubería línea principal agua potable




foto 5: Sustrución de depósito de agua 1100 lt



foto 6: Sustrución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOPD ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 DE JUNIO ALDEA BRISAS DE PETACALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-4254-42	FECHA:	05/03/2025



foto 7: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



foto 8: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



foto 9: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



foto 10: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



foto 11: sustitución de chapa



foto 12: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotografías.

Andrés Delgado V. Valdez

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOPD ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 DE JUNIO ALDEA BRISAS DEL PETACALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-4254-42	FECHA:	05/03/2025



FOTO 13: Pintura en muros exteriores e interiores




FOTO 14: Sustitución de caja de registro



FOTO 15: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de página.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---