



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Malacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Villa Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-5180-42	FECHA:	8/04/2025




CAMBIO DE PISO




CAMBIO DE TECHO Y PISO



CAMBIO DE TUBERIA



SUSTITUCIÓN DE INODORO PARA NIÑO PEQUEÑO



PORTANTE DE MADERA POR METAL



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 Y
SUSTITUCIÓN DE SOPORTES Y ESTRUCTURA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ANGELA YOHANACH R.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

