

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO, N UOVA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-5181-42	FECHA:	05/03/2025



FOTO 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 3: Sustrución de piso cerámico



FOTO 4: Sustrución de canal de metal



FOTO 5: Reparación de banquetas de concreto



FOTO 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	MALACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO, N UOVA REFORMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-15-5181-42	FECHA:	05/03/2025



FOTO 7: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



FOTO 8: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)




FOTO 9: Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico



FOTO 10: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

