

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO HONDURAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0019-43	FECHA:	3/8/2025



FOTO 7: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



FOTO 8: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 9: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



FOTO 10: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



FOTO 11: sustitución de porton de metal



FOTO 12: sustitución de porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO HONDURAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0019-43	FECHA:	8/03/2025



FOTO1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO 3: Sustitución de piso cerámico



FOTO 4: Sustitución de canal de metal



FOTO 5: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 6: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO HONDURAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0019-43	FECHA:	3/8/2025



FOTO 14: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos 2



FOTO 14: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos 3



FOTO 16: Mantenimiento de malla

FOTO 5: Pintura en muros exteriores e interiores

FOTO 6: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---