

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0758-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



FOTO 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 4: Sustrucción de canal de metal



FOTO 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Wimov 80522</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>Andrés</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0758-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 7: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



FOTO 8: Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico



FOTO 9: Instalación de tablero y flípones



FOTO 10: Instalación de acometida eléctrica



FOTO 11: Mantenimiento a portones de metal



FOTO 12: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

W. J. M. G. S. P. C. V.

Firma y sello del Presidente de la



H. A. S. P. R.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0758-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 13: sustitución de puerta de metal de baños



FOTO 14: Instalación de tubería para agua potable



FOTO 15: Instalación de tubería para agua potable



FOTO 16: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



FOTO 17: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



FOTO 17: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Wilder Caspov</i> Firma y sello del Presidente de la	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CATARINA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-0758-43	FECHA:	10/03/2025



FOTO 19: Mantenimiento a portones de metal



FOTO 20: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 21: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 22: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wilma Caspar

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

