



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Catarina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Delicias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-2801-43	FECHA:	10 / 03 / 2,025



Foto1: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de soporte de metal por metal, (aula 1)



Foto 2: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de soporte de metal por metal, (parte interna y parte del corredor) (aula 2)



Foto 3: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de soporte de metal por metal (baños)



Foto 4: Sustitución de puerta de la cocina



Foto 5: Sustitución de balcones de metal, (aula No. 1)



Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal (fotos 1 y 2, parte frontal)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Catarina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Delicias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-2801-43	FECHA:	10 / 03 / 2,025



Foto7: Mantenimiento a balcones de metal (foto 3 y 4) (parte de atrás de las aulas)



Foto 8: Sustitución de piso cerámico (cocina y aula No. 1)



Foto 9: Sustitución de piso de duela (corredor y pasillo)



Foto 10: Repello y Pintura en muros interiores y exteriores (foto No. 1)



Foto 11: Pintura en muros interiores y exteriores (foto No. 2)



Foto 12: Sustitución de depósito de agua 1100 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Catarina
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Delicias
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-16-2801-43	FECHA:	10 / 03/ 2,025



Foto13: Instalación de pila

Foto 14: Repello en muro, cernido en muro

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F. <i>Marleny</i> CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CASERIO LAS DELICIAS CATARINA S.M.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i> DIRECCION CASERIO LAS DELICIAS CATARINA, SAN MARCOS
--	--