

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. No.3	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0778-43	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Cubierta de Lamina (Aula 2)



Foto 2: Cubierta de Lamina (Aula 1)



Foto 3: Estructura de Techo



Foto 4: Estructura de Techo



Foto 5: Reparacion de Sistema Electrico Aula 2



Foto 6: Reparacion de Sistema Electrico Aula 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento  	Firma  
---	---