



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MARGARITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0784-43	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Reparacion de banqueta




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	AYUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MARGARITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-17-0784-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Sustrucción de puerta



Foto 8: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 9: Sustrucción de estufa rural completa



Foto 10: Sellado de grietas y fisuras

Observaciones: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público