

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERCIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL DE OCÓS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-0018-46	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTA DE SERVICIO SANITARIO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO.



Foto 3: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 5: PINTURA EN MUROS DE INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 6: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Kristian Quijón

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERCIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL DE OCÓS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18- 0018-46	FECHA:	12/03/2025



Foto 7 : SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE TOMA CORRIENTES DOBLES



Foto 9: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 10: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEEMENTO




Foto 12: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Knutten Oun Gam

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERCIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL DE OCÓS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18- 0018-46	FECHA:	12/03/2025



Foto 13: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 14: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 15: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO




Foto 16: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA DE 1700 LITROS-

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

