

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ocos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Cruces
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-2792-42	FECHA:	



Foto 1: Sustrucción de puerta



Foto 2: Sustrucción de piso de cemento líquido



Foto 3: Pintura en Muro Externo e Interno



Foto 4: Sustrucción de lamparas LED



Foto 5: Reparación y Fabricación de balcones



Foto 6: Sustrucción de Estufa Rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dania Rosibel Paz

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Escolar Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Ocós
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Cruces
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-2792-42	FECHA:	



Foto 7: Sustrucción de pila de cemento



Foto 8: Reparación de pared



Foto 9: Sustrucción de Lamparas LED



Foto 10: Instalación de unidades de luz




Foto 11: Instalación de unidad de fuerza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  	Firma y Sello Director  
--	---