



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP AANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS LAURELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-2793-42	FECHA:	12/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina



Foto 2: Reparación de pañuelo



Foto 3: Impermeabilización



Foto 4: Sustitución de chapas




Foto 5: Sustitución de puertas




Foto 6: Sustitución de ventana de metal por pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director de Escuela Pública



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS LAURELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-2793-42	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Pintura interior de aulas



Foto 8: Sustitución de accesorios de inodoro



Foto 9: Mantenimiento a portón de metal



Foto 10: Sustitución de llave de cheque



Foto 11: Reparación de muro perimetral de block



Foto 12: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MINIA
CASERÍO LOS LAURELES
SAN MARCOS

Firma y Sello Director Centro Educativo
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MINIA
CASERÍO LOS LAURELES
SAN MARCOS



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	OCÓS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS LAURELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-18-2793-42	FECHA:	12/03/2025



Foto13: Reparación de base de concreto para depósito de agua





Foto 14: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo

