

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA IGUALDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0010-42	FECHA:	7/03/2025



FOTO 1: Mantenimiento a balcones de metal



FOTO 2: Mantenimiento a balcones de metal



FOTO 3: Sustitución de piso cerámico



FOTO 4: Sustitución de piso cerámico



FOTO 5: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA IGUALDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0010-42	FECHA:	7/03/2025



FOTO 7: Sustrucción de focos ahorradores



FOTO 8: Sustrucción de focos ahorradores



FOTO 9: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



FOTO 10: Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)




FOTO 11: Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico



FOTO 12: Instalación de unidades fuerza (tomacorriente), incluye cable eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público