

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0016-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 2: Sustitución de chapa



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas de Salón



Foto 5: Sustitución de portón de Metal



Foto 6: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y asignar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OP

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0016-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Sustitución canal de metal



Foto 8: Instalación de unidades de fuerza




Foto 9: Sellado de grietas y fisuras en muro




Foto 10: Fabricación de instalación de portón



Foto 11: Sustitución piso cerámico aula 2



Foto 12: Fabricación e instalación de ventanas salón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la A.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

