

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA UNIÓN ALTAMIRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0018-43	FECHA:	11 de marzo de 2025



FOTO 1 Sustitución de lámina troquelada aluzinc cal.26



FOTO 2 Mantenimiento a estructura de metal de ventana




FOTO 3 Sustitución de piso cerámico



FOTO 4 Sustitución de canal de metal



FOTO 5 Reparación de banqueta de concreto



FOTO 6 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Lorgio Lopez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Ray Jijón
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐





DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA UNIÓN ALTAMIRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0018-43	FECHA:	11 de marzo de 2025



FOTO 7 Repello en muro, cernido



FOTO 8 Repello en muro



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 