

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LOMA BONITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0035-43	FECHA:	11 de marzo de 2025



FOTO 1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc cal. 26



FOTO 2 Sustitución de elementos de fijación



FOTO 3 Sustitución de ventanas de balcón por pvc



FOTO 4 Reparación de piso de torta de concreto



FOTO 5 Sustitución de piso cerámico




FOTO 6 Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma del Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA LOMA BONITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0035-43	FECHA:	11 de marzo de 2025



FOTO 7 Instalación de unidades de luz



FOTO 8 Instalación de unidades de luz




FOTO 9 Instalación de unidades de fuerza




FOTO 10 Instalación de tablero y flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

