

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0040-43	FECHA:	7/03/2025



FOTO 1: Sustrucción inodoro



FOTO 2: Sustrucción de Azulejo




FOTO 3: Sustrucción de tubería línea principal



FOTO 4: Sustrucción de depósito de agua 1100 lt





FOTO 5: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



FOTO 6: Sustrucción de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0040-43	FECHA:	7/03/2025




FOTO 7: Pintura en muros exteriores e interiores



FOTO 8: Sustitución de focos ahorradores



FOTO 9: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



FOTO 10: Reparación de cuneta de concreto




FOTO 11: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



FOTO 12: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---	--

