

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0041-43	FECHA:	7/03/2025



Foto1: Sustitución de chapa



Foto 2: Mantenimiento de puertas de salones de clase.



Foto 3: Fabricación e instalación de puertas de metal en baños



Foto 4: Sustitución de puertas de metal en Servicio Sanitario.




Foto 5: Sustitución de balcones de metal,



Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Buenos Aires
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-0041-43	FECHA:	7/03/2025



Foto7: Sustrucción de focos ahorradores.



Foto 8: Sustrucción de interruptores dobles.



Foto 9: Sustrucción de interruptores dobles en los Salones de Clase, Dirección y Bodega.



Foto 10: Sustrucción de piso Ceramico



Foto 11: Sustrucción de piso Ceramico en los Salones de Clase



Foto 12: Sustrucción de piso Ceramico en los Salones de Clase, Dirección y Bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

